

AP-RX72M-0A シルクの誤表記について

2.1 版 2023 年 10 月 02 日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、弊社製品 AP-RX72M-0A のシルクの誤表記についてご案内致します。

1. 対象製品


対象製品 : AP-RX72M-0A
対象製品番号 : 02150011 ~ 02150070

2. 内容

[内容]

基板上、JSW5「UPSEL」の設定のシルクが逆に記載されています。

「SELF」と「BUS」のシルクが逆に記載されていることにより、実際の動作と一致いたしません。



3. ご使用上の注意

[注意]

JSW5のシルク「SELF」、「BUS」を逆に読み替えてご使用ください。

該当製品をご購入のお客様は、お手数ですが下記サポートまでご連絡ください。修理対応についてご案内いたします。

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート

FAX 053-401-0035

E-Mail query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

改定履歴

版数	日付	改定内容
1 版	2020/04/08	新規作成
2 版	2021/01/27	対象製品番号の変更 改訂履歴を追加
2.1 版	2023/10/02	住所の更新

ご注意

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市中央区積志町 834
<https://www.apnet.co.jp>
E-Mail: query@apnet.co.jp