

XG-3517 オーディオ入出力の問題について

1.0 版 2012 年 05 月 07 日

平素は、弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
XG-3517 のオーディオ入出力の問題点についてご案内いたします。

1. 対象製品

対象とする製品 : XG-3517(Rev1.0)


2. 問題点

[問題点]

オーディオ入出力の L/R が逆転している。

[原因]

オーディオコーデックの L/R 端子と J1 および J2 の L/R 端子が逆に接続されているため。



3. 対策

オーディオ入出力をステレオで使用する場合には、外部配線で L/R を逆に接続してください。

ハードウェアの Rev1.1 で修正の予定です。(時期未定)

お問い合わせ

- ・ 本件についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート
FAX 053-401-0035
E-MAIL query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

ご注意

- ・ 本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・ 本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・ 本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・ 本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市東区積志町 834
<http://www.apnet.co.jp>
E-MAIL : query@apnet.co.jp