

CFD-30S ファームウェア アップデートのお知らせ

1 版 2017年12月14日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
インテリジェントメモリーカードリーダー/ライター「CFD-30S」のファームウェアのアップデートについて
ご案内いたします。

1. 対象製品

対象製品名	: CFD-30SC 及び CFD-30SF
対象ファームウェアバージョン	: Version 3.00 ~ 3.02
出荷済該当製品シリアル番号	: 01040011~01040133
	: 01050011~01052224
	: 01052226~01052245
	: 01130011~01130337

[ファームウェアバージョンの確認方法] ファームウェアバージョンの取得コマンドで確認いただけます。

2. 更新内容

1) リセットコマンド及びスリープコマンドの不具合の改善

リセットコマンド(B0)及び**スリープコマンド(B3)**を実行回数の合計が一定回数以上に達した場合、発生する問題の修正。

CFD-30S の電源投入から実行された**リセットコマンド(B0)**及び**スリープコマンド(B3)**の合計回数が概ね 3000 回を超えると CFD-30S の動作が不安定になり、意図しない LED の消灯や通信エラーが発生する場合があります。
CFD-30S の電源を切断し、再度電源を投入すると症状が改善します。

リセットコマンド(B0)及び**スリープコマンド(B3)**を使用していない、もしくは実行回数の合計が 3000 回以下の場合には本現象は発生しません。

ファームウェアバージョンを Ver3.02 以前のままご使用されるお客様は、電源投入後の**リセットコマンド(B0)**及び**スリープコマンド(B3)**の実行回数の合計が 3000 回以下になるようにご利用ください。

3. ファームウェアのアップデート方法

最新のファームウェア Ver3.03 を弊社ホームページからダウンロードし、CFD-30S のバージョンアップを行ってください。
バージョンアップの方法につきましては、CFD-30S 取扱説明書「5.5 バージョンアップ」をご覧ください。

CFD-30S 製品ページ

<http://www.apnet.co.jp/product/cfd/cfd-30s.html>

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート
FAX 053-401-0035
E-MAIL query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

著作権について

- ・本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市東区積志町 834
<http://www.apnet.co.jp>
E-MAIL : query@apnet.co.jp