

PC-SDRW-01A ファームウェアの不具合について

1版 2019年5月20日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、弊社製品 PC-SDRW-01A のファームウェアの不具合が見つかりましたので、ご連絡いたします。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びしますとともに、下記、不具合対策をご留意の上ご利用ください。

1. 対象製品

対象ファームウェアバージョン : Version 1.10 ~ 1.15

出荷済該当製品シリアル番号 : 0176-5408 以前

[ファームウェアバージョンの確認方法] ファームウェアバージョンの取得コマンドで確認いただけます。

2. 不具合内容

ディレクトリ作成コマンド(0x99)実行時、パラメータが正常であってもパラメータエラー(0xC2)が発生する可能性があります。

ファイルに対して特定のデータが含まれた READ 又は WRITE コマンドを実行した後、ディレクトリ作成コマンドを実行するとパラメータエラーが発生し、ディレクトリの作成が失敗することがあります。

例：

1. ファイルオープン(0x41)
2. データ読み込み(0x43)
3. ファイルクローズ(0x42)
4. ディレクトリ作成(0x99)※エラー(0xC2)応答

3. 回避策

ファイルの READ もしくは WRITE コマンド実行後は、ボリュームラベル取得コマンド
0x02,0x81,0x00,0x00,0x03,0x80
を実行した後にディレクトリ作成コマンドの実行を行なう。

4. 対策

上記の不具合を修正したファームウェアを弊社ホームページからダウンロードすることができます。ファームウェアをダウンロードし、PC-SDRW-01A のバージョンアップを行ってください。バージョンアップの方法につきましては、PC-SDRW-01A 取扱説明書「5.3 バージョンアップ」を参照してください。

PC-SDRW-01A 製品ページ

<https://www.apnet.co.jp/product/superh/pc-sdrw-01a.html>

お問い合わせ

- ・本件についてのお問い合わせは、下記をお願いいたします。

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート

FAX 053-401-0035

E-MAIL query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

著作権について

- ・本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。



株式会社アルファプロジェクト

〒431-3114

静岡県浜松市東区積志町834

<https://www.apnet.co.jp>

E-MAIL : query@apnet.co.jp